

Foto IR





Foto RGB





Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 46\_15

Tipo: 1.Una celda afectada

Severidad: Media

Foto IR





Foto RGB





Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 54\_51

Tipo: 4.Falla diodo(s)

Severidad: High

Foto IR





Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 62\_11

Tipo: 1.Una celda afectada

Severidad: Low




Foto IR






Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82\_12

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High




Foto IR






Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82\_13

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High




Foto IR





Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82\_14

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High




Foto IR





Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82\_15

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High




Foto IR





Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82\_16

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High






Foto IR






Foto RGB




Sector PV01

ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:


Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01


ID PANEL: 82\_17

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.


Severidad: High



ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

Tipo: 5.Panel Desconect


Severidad: Media

ID PANEL: 16\_1, 16\_2, 16\_3, 16\_4, 16\_5, 16\_6, 16\_7, 16\_8, 16\_9, 16\_10,

16\_11, 16\_12, 16\_13, 16\_14, 16\_15, 16\_16, 16\_17, 16\_18, 16\_19, 16\_20

Fecha: 2020-10-22


Sector PV01



ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

Tipo: 5.Panel Desconect

Severidad: Media

ID PANEL: 66\_81, 66\_82, 66\_83, 66\_84, 66\_85, 66\_86, 66\_87, 66\_88, 66\_89,

66\_90, 66\_91, 66\_92, 66\_93, 66\_94, 66\_95, 66\_96, 66\_97, 66\_98, 66\_99,

66\_100

Fecha: 2020-10-22

Sector PV01

