



ID Mesa Foto RGB



ID Mesa Foto Térmica Del mosaico



Datos de la falla:

Planta: El Aguila

ZONA PV: PV01

ID PANEL: 82_17

Tipo: 2.2 a 5 celdas afect.

Severidad: High

Fecha: 2020-10-22

Sector PV01

